

OXXA[®]
PREMIUM



FIT




DEXTERITY



GRIP

X-TOUCH- PU-W

51-115



CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement en polyuréthane sur la paume et les doigts
- Support en Nylon (calibre 13)
- Gant sans couture
- Manchette élastique et côtelée au poignet
- Gants très confortables et dotés d'une grande dextérité
- Ces gants conviennent à merveille pour les travaux à sec de haute précision (délicats)
- Dos de la main respirant
- Parfaits pour les travaux à sec de haute précision (délicats)
- Parfaits pour assembler de petites pièces avec des vis, par exemple
- Emballés par 3 paires dans l'emballage de vente au détail

Numéro de l'article: 1.51.115.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Travaux propres
- Peinture
- Construction
- Techniques d'installation
- Assemblage
- Transport & logistique
- Automobile
- Industrie

COULEUR

Blanc

AUTRES COULEURS DISPONIBLES

Noir (Numéro de l'article : 1.51.110.00)

TAILLES

7/S à 11/XXL

EMBALLAGES

- 1 paire par polybag
- 12 paires par lot
- 240 paires par carton

EN388:2016



4131X



EN 420:2003+A1:2009

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	NUMÉRO DE L'ARTICLE	CODE EAN 1 PAIRE (POLYBAG)	CODE EAN 12 PAIRES (LOT)	CODE EAN 240 PAIRES (CARTON)
7/S	1.51.115.07	8718249028113	8718249028120	8718249028137
8/M	1.51.115.08	8718249028144	8718249028151	8718249028168
9/L	1.51.115.09	8718249028175	8718249028182	8718249028199
10/XL	1.51.115.10	8718249028205	8718249028212	8718249028229
11/XXL	1.51.115.11	8718249028236	8718249028243	8718249028250

COULEUR LISERÉ

Tailles	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Couleur liseré	jaune	vert	bleu	gris	noir

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN388:2016



4131X

EN388:2016



abcdef

Protection contre les risques mécaniques

- A = Résistance à l'abrasion (0-4)
- B = Résistance à la coupure par lame (0-5)
- C = Résistance à la déchirure (0-4)
- D = Résistance à la perforation (0-4)
- E = Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13977 (A à F)
- F = Résistance aux chocs (facultatif) (P = réussi)

Attention : X = non testé ou non applicable

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimés dans l'emballage d'origine. N'exposez pas les gants à la lumière directe du soleil. Veuillez vous assurer que l'emballage et les gants ne sont pas endommagés pendant le transport.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ces gants sont certifiés par : Centexbel (organisme notifié n° 0493), Technologiepark 70, 9052 Gand, Belgique.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa-safety.com/doc

VOTRE FOURNISSEUR :